





## PRÍSLUŠENSTVO

LCA-2  
Adapter



## POPIS PRODUKTU



**Snímače mic+, mic-, vnp, lcs, lpc, ucs, sks, hps a dbk+4, pico je možné plne nastaviť cez Linkcontrol adapter:**

- je vybavený USB rozhraním pre pripojenie PC.
- je vybavený troch segmentovým displejom pre zobrazenie meraných hodnôt
- pomocou 4 tlačidiel je možné senzory programovať bez použitia PC
- umožňuje skopírovať nastavenia senzora a toto nastavenie kopírovať na ďalšie senzory bez použitia PC

**Objednávacie čísla**


**Popis**

LCA-2

LinkControl adaptér pre pripojenie k PC alebo notebooku cez USB

LCA-2koffer

LinkControl adaptér v kufríku s ďalším príslušenstvom: napájací zdroj, pripojovacie káble





**Objednávacie čísla**

**Popis**

UF-90/M18

Uhlový nástavec pre bočné snímanie pre senzory M18 a detekciu v rozsahu  $\leq 0,35$  m




**Objednávacie čísla**

**Popis**

UF-90/M30

Uhlový nástavec pre bočné snímanie pre senzory M30 a detekciu v rozsahu  $\leq 1,3$  m



**Objednávacie čísla**

**Popis**

SoundPipe zws1

Zvukovod pre senzory ZWS



**Objednávacie čísla**

**Popis**

805000P03M020	M12, 5 pin	2m	Kábel rovný
805001P03M020			Kábel uhlový
805000P03M050		5m	Kábel rovný
805001P03M050			Kábel uhlový
805000P03M100		10m	Kábel rovný
805001P03M100			Kábel uhlový
804000P03M020	M12, 4 pin	2m	Kábel rovný
804001P03M020			Kábel uhlový
804000P03M050		5m	Kábel rovný
804001P03M050			Kábel uhlový
804000P03M100		10m	Kábel rovný
804001P03M100			Kábel uhlový
404000P03M020	M8, 4 pin	2m	Kábel rovný
404001P03M020			Kábel uhlový
404000P03M050		5m	Kábel rovný
404001P03M050			Kábel uhlový
404000P03M100		10m	Kábel rovný
404001P03M100			Kábel uhlový