



## SNÍMAČE TEPLoty

751929

Prevodník teploty PT100 2/3/4- wire



- Napájanie 24 V DC
- Menovitý prúd 13/18 mA
- Vstup PT100
- IP20
- Montáž na DIN lišt



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Hmotnosť</b>	0,05 kg
<b>Materiál púzdra</b>	PA
<b>Montáž</b>	DIN lišta
<b>Nominálny prúd</b>	0,013 A
<b>Rozměry</b>	6,2×90×115,6 mm
<b>Rozsah vstupného napätia</b>	16,8-30 V DC
<b>Temperature range</b>	-40...+70 °C
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Typ pripojenia</b>	Pružinová svorka
<b>Vstupné napätie</b>	24 V DC
<b>Vstupný odpor U/I</b>	1M/240k Ω
<b>Zhoda s normami</b>	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09



● → Switch On		S1					
Range	Output	1	2	3	4	5	6
-50 - 150°C	0-10V						
-50 - 150°C	0-20mA	●					
-50 - 150°C	4-20mA		●				
0 - 100°C	0-10V			●			
0 - 100°C	0-20mA				●		
0 - 100°C	4-20mA					●	
0 - 200°C	0-10V						●
0 - 200°C	0-20mA						
0 - 200°C	4-20mA						

● → Switch On		S2			
Input configuration		1	2	3	4
2-wire		●	●		
3-wire			●		
4-wire				●	